

亀山市都市公園カルテ

公園No. 1 4

公園名	みどり町第二公園 (小学校北)			住所・位置	みどり町53番2		
				公園種別	その他公園		
土地の沿革	住宅団地開発に伴い設置されたのちに、市に帰属された公園である。 亀山市の北部、みどり団地内の西部に位置し、井田川小学校及び井田川幼稚園に隣接していることから、子供たちの遊び場として利用されている。						
市民・関連団体	ア	団体名			開始月日		
	ダ	担当者			電話		
	ブ	委託内容					
連団体	イ	No.	団体名	催し物名・目的			期間
	ベ	1					
	ン	2					
	ト	3					
公園施設	公園設置年月日		昭和・平成 年 月 日		所有者名		亀山市
	面積				※災害避難所		○ ・ ×
	有料施設		無し		有料施設受付者		無し
					料金		—
	No.	施設名	設置年月日	数	単位	製造メーカー他	特記事項
	1	複合遊具 (コンクリート)		1	台		
	2	4連ぶらんこ		1	台		
	3	ジャングルジム		1	台		
	4	コンクリート置物		1	台		
	5	丸太渡り		±	台		R5.12月撤去
	6	平均台		1	台		
7	藤棚		2	箇所			
8	砂場		1	箇所			
9	ベンチ		2	台			
10	水飲み		1	台			
			1	台			

亀山市都市公園カルテ

公園No. 1 4

公園
特
記
事
項

H20.5.26 平均台(木製):腐食箇所取替 1 本 H20.6.10～7.23 丸太渡り:丸太・ロープ取替 5 組
H20.8.1～8.13 平均台(木製):腐食箇所取替 1 本 H20.11.10 ブランコ:吊りチェーン取替 4 席
H21.7.18 丸太渡り:ゴムクッション 2 箇所取替
H24.8.23 丸太ゴムクッション取替、木部干割れコーキング補修
H25.7.28 平均台柱 2 本交換
H26.10.16 丸太渡り、丸太の交換
H28.3.15 コンクリート滑り台亀裂修繕
H28.6.2 平均台横木取替交換
H29.6.16 北通り歩道修繕
H29.10.31 屋外ポール型照明ランプ不点灯取替修繕
H30.3.18 北通り歩道脇側溝修繕
H31.3.27 ブランコ修繕
R2.9.15 外灯ポール裾補強修繕
R4.2.22 平均台修繕一式 (歩行面材木取替 2 本等)
R5.5.26～29 西園路修繕
R5.5.26～29 北園路修繕
R5.5.26～29 東園路修繕