

亀山市都市公園カルテ

公園No.3

公園名	西野公園			住所・位置	野村二丁目5番1号		
				公園種別	地区公園		
土地の沿革	<p>昭和50年のみえ団体開催を契機に昭和49年の市政施行20周年記念事業として計画され、野球場や体育館・テニスコートなど市の中心的運動公園として整備されました。みえ国体では、ウエイトリフティング競技が、平成13年の全国スポーツ・レクリエーション祭では男女混合綱引きが同体育館で開催されました。</p> <p>市中心部西部国道1号線の東側に隣接して場所に位置し、みどり豊かな自然環境の中に野球場、体育館、トラック、テニスコート等数々の施設をそなえた運動公園であり、市民からの利用も多く球技などの大会等にも利用されている。</p>						
市民・関連団体	ア ダ プ ト	団体名			開始月日		
		担当者			電話		
		委託内容					
	イ ベ ン ト	No.	団体名	催し物名・目的			期間
1							
2							
3							
公園施設	公園設置年月日		昭和・平成 年 月 日		所有者名	亀山市	
	面積				※災害避難所	○ ・ ×	
	有料施設		無し		有料施設受付者	無し	
					料金	—	
	No.	施設名	設置年月日	数	単位	製造メーカー他	特記事項
	1	背伸ばしベンチ		1	台		
	2	複合遊具		1	台		
	3	東屋		1	箇所		

亀山市都市公園カルテ

公園No.3

公園
特記
事項

- H20.5.15 時計塔塗装1式
- H20.1021～11.12 スプリング遊具:木部(タイヤ)取替1式
- H21.8.11 スプリング遊具:足掛け部補修
- H23.8.18 北第一駐車場 バリカーポール1本取替
- H23.9.8 シェルターブル板取替(3基)
- H24.7.10 噴水モーター交換
- H24.7.10 日本庭園漏水修理
- H24.8.10 公園園路灯(ポール含む)2本更新
- H24.8.8 南駐車場入り口車止めバリカー交換
- H24.8.22 北第二駐車場車止めバリカー交換
- H29.1.7 北第二駐車場バリカーポール修理
- H29.5.23 中央広場階段平石修理
- H29.8.2 北第二駐車場フェンス破損修繕
- H29.10.18 南第一駐車場バリカー修繕
- H29.10.20 北第二駐車場バリカー修繕
- H30.8.2 ポール照明ランプ安定器・ランプ交換修繕
- H30.12.27 南駐車場出入口バリカー取替修繕
- R2.1 北トイレ建て替え
- R2.12 南トイレ建て替え
- R2.7.16 健康器具背伸ばしベンチ板取替修繕
- R3.4 トイレ標識設置
- R3.6～R3.9 園路舗装
- R3.7.24 日本庭園池排水管詰り修繕
- R3.8 屋外時計修繕
- R3.9 北側横断歩道停留所新設
- R3.9～R3.12 外周フェンス更新
- R3.10～R4.2 四阿建て替え
- R4.6.13 南屋外トイレ入口照明修繕
- R4.7.22 池の排水水中ポンプ修繕
- R4.11.8 日本庭園給水バルブ修繕
- R5.3.15 北側屋外トイレ男女手洗いパッキン・フレキ取替修繕等(凍結による漏水修繕)
- R5.3.28 北第一駐車場区画線引き直し修繕
- R5.6.23 日本庭園噴水制御盤ハンドルキー取替修繕